

Brannbil levert til Molde Brannvesen etter reparasjon

Produktnummer: 13306

Ved årskiftet 2011/2012 feide stormen Berit inn over Norge. Spesielt sterkt gikk det ut over brannvesent i Molde. Ved utrykning til kaien i Molde, kom liksågodt Berit på besøk med full styrke og fylte førerhuset på brannbilen med sjøvann.

Heldigvis gikk det bra med brannmennene som satt i bilen, men etter 1,5 time med saltvann pumpende inn i førerhuset var chassiet ødelagt. Etter en grundig gjennomgang ble det bestemt at chassiet skulle byttes og at påbygget skulle flyttes over fra det gamle. Vi fikk jobben og kan he presentere "ny brannbil" til Molde. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til med "ny gammel" brannbil.



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=13306>